

MÉTHODE DE CONTRÔLE

Le code erreur E64 est un problème de communication entre le module inverter du moteur et la platine de commande. Dans la majorité des cas, les relais de la platine de commande sont fonctionnels

(Le module inverter est intégré au moteur)

Le code erreur E64 empêche toutes rotations et ce code panne s'affiche après quelques minutes suite au lancement d'un programme.

Afin de confirmer le remplacement du moteur, lors du diagnostic **il faut accéder au programme test du lave-linge.**

(Voir documentation technique selon modèle)

EXEMPLE

Si après être entré dans le programme test, (confirmé par affichage des - - - -) mais que vous n'avez pas accès à la sélection d'un test (T01,T02,T03 ...etc.) via les touches Delay / Soil, cela signifie qu'il n'y a plus de communication avec le moteur inverter

Le moteur inverter doit être remplacé. Inutile de remplacer la platine de commande

(Les touches de sélection d'un test diffèrent selon modèle => voir programme test correspondant au produit)

PROGRAMME TEST		
ACCES AU PROGRAMME TEST ou SORTIE:		
Mettre le lave linge sous tension, fermer le hublot, puis appuyer successivement sur: TEMPERATURE (A), FONCTION (B), TEMPERATURE (A), FONCTION (B)		
SELECTION D'UN TEST:		
Choisir le programme test désiré à l'aide des touches Delay (+) ou Soil (-) La validation de chaque étapes test s'effectue en appuyant sur Départ / Pause		
T01	Model ID	Version de programmation. Appuyer sur Temp. pour changer de version. Maintenir Soil pour valider
T02	Code Erreur	Affichage des erreurs mémorisées. Appuyer sur Delay (+) . ou Soil (-) pour consulter les différentes erreurs. Pour effacer les erreurs, maintenir Fonction et Select pendant 3s.

Nota : Suite au remplacement du moteur il est conseillé d'effacer le code E64 résidant en mémoire.
(Voir programme test)