



La solution assistance

SIGNATURE SCV190IXNF



Mise en alarme fréquente

Cas d'emploi:

L'appareil se met en alarme presque tous les jours, mais ne présente pas d'anomalie de production de froid.

Solution:

Remplacement de la platine d'affichage existante par une nouvelle platine:
code **11900000459**

NOUVELLE PLATINE - Code 11900000459



PLATINE D'ORIGINE - Code 11900000285

