





### Evolution technique n°1 après n° 17 26 00001

Modification des charnières (position du pied) et ajout de butées de porte (métallique)



**Attention: les pièces ne sont pas compatibles**

Avant n° 17 26 00001			Après n° 17 26 00001		
					
45	Charnière gauche:	<b>HOM3031400205</b>	45	Charnière gauche:	<b>HOM2301400040</b>
18	Charnière droite:	<b>HOM3031400204</b>	18	Charnière droite:	<b>HOM2301400039</b>
					
34.2	Arret porte droit:	<b>HOM2208510013</b>	34.2	Arret porte droit:	<b>HOM2208510049</b>
34.3	Arret porte gauche :	<b>HOM2208510020</b>	34.3	Arret porte gauche:	<b>HOM2208510050</b>
-	Butée porte gauche:	<b>aucune</b>	34.10	Butée porte gauche:	<b>HOM2305400018</b>
-	Butée porte droite:	<b>aucune</b>	34.11	Butée porte droite:	<b>HOM2305400017</b>

### Evolution technique n°2 après n° 17 38 00001

Modification de la platine de puissance et de son positionnement

**Attention: les pièces ne sont pas compatibles**

Avant n° 17 38 00001			Après n° 17 38 00001		
					
59	Platine puissance	<b>HOM3050300056</b>	59	Platine puissance	<b>HOM2500300066</b>
58	Boitier platine	<b>HOM20122990596</b>	58	Boitier platine	<b>HOM2208100428</b>
60	Support platine	<b>HOM20122990597</b>	-	Support platine	<b>aucun</b>