

Modèles concernés:

Signature SFC252VC _ 4894223225991
 Signature SFC252VN _ 4894223226011
 Signature SFC252VR _ 4894223226004

Signature SC252VC _ 4894223221085
 Signature SC252VB _ 4894223221078
 Signature SC252VR _ 4894223221092

Panne constatée:

Présence d'eau au niveau du bac à légumes, absence d'eau dans le bac compresseur.
 Les eaux de dégivrage ne s'écoulant pas vers le bac compresseur, un débordement se produit au niveau du bac à légumes

Contrôle:

Vérifier si le tube d'écoulement du réfrigérateur est obstrué.

Solution technique:

Si le tube est bouché par de la glace, il est probablement trop proche du compartiment congélateur.

Dans ce cas, veuillez ajouter le kit **LMKITRESISTECOU** permettant de "réchauffer" le tube d'écoulement et ainsi éviter une prise en glace



La résistance souple (L=120 cm) est à insérer dans le tube d'écoulement situé au dessus du compresseur et à brancher sur le système de démarrage du compresseur.

Remarque: la résistance doit faire une boucle (à positionner dans le bac) pour éviter un écoulement au sol, vous pouvez la scotcher ou utiliser un collier serflex / rislan pour faire cette boucle.

