


Méthode de contrôle



Contrôle des valeurs Ohmique :

Entre contacts :

1 - 3 / 3 - 5 / 2 - 4 / 4 - 6 :

$73\Omega \pm 5\Omega$ à 20°C

$57\Omega \pm 5\Omega$ à 25°C