




La solution assistance

VALBERG ARV230A+KSC



Code erreur et valeurs de sonde

Code erreur	Description
E1	Sonde congélateur défectueuse
E2	Sonde de dégivrage défectueuse
E3	Sonde congélateur + dégivrage défectueuse
EF	Défaut sur ventilateur



Fils blancs:
Sonde congélateur

Fils noirs:
Sonde dégivrage

Fils gris:
ILS porte

Valeurs de sondes en Kohms

T(°C)	Sonde A	Sonde B
-30	34,16	35,35
-29	32,15	33,21
-28	30,26	31,21
-27	28,50	29,35
-26	26,85	27,61
-25	25,30	25,98
-24	23,86	24,46
-23	22,50	23,04
-22	21,24	21,71
-21	20,05	20,47
-20	18,93	19,31
-19	17,88	18,22
-18	16,90	17,20
-17	15,98	16,24
-16	15,11	15,34
-15	14,30	14,50
-14	13,53	13,71
-13	12,81	12,96
-12	12,13	12,27
-11	11,49	11,61

T(°C)	Sonde A	Sonde B
-10	10,89	10,99
-9	10,33	10,41
-8	9,79	9,87
-7	9,29	9,36
-6	8,82	8,87
-5	8,37	8,42
-4	7,95	7,99
-3	7,55	7,58
-2	7,17	7,20
-1	6,82	6,84
0	6,48	6,50
1	6,16	6,18
2	5,86	5,87
3	5,58	5,59
4	5,31	5,32
5	5,06	5,06
6	4,82	4,82
7	4,59	4,59
8	4,37	4,37
9	4,17	4,17

T(°C)	Sonde A	Sonde B
10	3,97	3,97
11	3,79	3,79
12	3,62	3,61
13	3,45	3,45
14	3,29	3,29
15	3,14	3,14
16	3,00	3,00
17	2,87	2,86
18	2,74	2,74
19	2,62	2,62
20	2,50	2,50
21	2,39	2,39
22	2,29	2,29
23	2,19	2,19
24	2,10	2,09
25	2,01	2,01
25	2,01	2,01
25	2,01	2,01
25	2,01	2,01