

**Modèles concernés:**

**VEDETTE VFC430BRX 4894223227599**

**Panne constatée:**

Présence d'eau au niveau du bac à légumes, absence d'eau dans le bac compresseur. Les eaux de dégivrage ne s'écoulant pas vers le bac compresseur, un débordement se produit au niveau du bac à légumes

**Contrôle:**

Vérifier si le tube d'écoulement du réfrigérateur est obstrué.

**Solution technique:**

Si le tube est bouché par de la glace, il est probablement trop proche du compartiment congélateur.

Dans ce cas, veuillez ajouter le kit **KGRESICOULEMENT** permettant de "réchauffer" le tube d'écoulement et ainsi éviter une prise en glace.



La résistance souple (L=100 cm) est à insérer dans le tube d'écoulement situé au dessus du compresseur et à brancher sur le système de démarrage du compresseur.

*Remarque: la résistance doit faire une boucle (à positionner dans le bac) pour éviter un écoulement au sol, vous pouvez la scotcher ou utiliser un collier serflex / rislan pour faire cette boucle.*

