

Modèles concernés:

AYA AFC2701BAQUA 4894223225083
 AYA AFC2701S 4894223225090
 AYA AFC2702 4894223224932
 AYA AFC2702AQUA 4894223226332
 AYA AFC2702XAQUA 4894223224925
 AYA AFC2703 4894223228732

AYA AFC2703E 4894223239035
 AYA AFC2703EXAQUA 4894223239042
 AYA AFC2703XAQUA 4894223228725
 AYA AFC2703XAQUABK/E 4894223237468
 AYA AFC2703XAQUAW/E 4894223237451

Panne constatée:

Présence d'eau au niveau du bac à légumes, absence d'eau dans le bac compresseur.
 Les eaux de dégivrage ne s'écoulant pas vers le bac compresseur, un débordement se produit au niveau du bac à légumes

Contrôle:

Vérifier si le tube d'écoulement du réfrigérateur est obstrué.

Solution technique:

Si le tube est bouché par de la glace, il est probablement trop proche du compartiment congélateur.

Dans ce cas, veuillez ajouter le kit **KGRESICOULEMENT** permettant de "réchauffer" le tube d'écoulement et ainsi éviter une prise en glace.



La résistance souple (L=100 cm) est à insérer dans le tube d'écoulement situé au dessus du compresseur et à brancher sur le système de démarrage du compresseur.

Remarque: la résistance doit faire une boucle (à positionner dans le bac) pour éviter un écoulement au sol, vous pouvez la scotcher ou utiliser un collier serflex / rislan pour faire cette boucle.

