


CODE ERREUR	Description	Origine possible
F21	Défaut sonde de température	Sonde de température et sa connectique
F50/F51	Défaut communication afficheur/puissance	Vérifier filerie



*La solution assistance*



*La solution assistance*