

## Résolution panne aléatoire E0

### Produits concernés:

**VALBERG SBS529WDEX742C (977492)**

### Panne constatée:

De façon aléatoire, l'affichage du produit indique E0 / 5° et production de froid dans l'appareil tout à fait normal



### Description de la panne

Cet affichage E0 indique une absence de communication entre la platine de puissance et la platine d'affichage. Lorsque la communication est rétablie, "E0" disparaît, ce qui explique le caractère aléatoire de la panne.

### Solution:

Remplacer la platine du puissance HOM8740934 par la platine [HOM6897870](#)



## Resolución de falla aleatoria E0

### Productos afectados:

**VALBERG SBS529WDEX742C (977492)**

### Fallo observado:

De forma aleatoria, la pantalla del producto indica E0 / 5° y la producción de frío en el dispositivo es completamente normal



### Descripción de la falla

Esta visualización de E0 indica una falta de comunicación entre la placa de alimentación y la placa de visualización. Cuando se restablece la comunicación, "E0" desaparece, lo que explica el carácter aleatorio del fallo.

### Solución:

Reemplace la placa de alimentación HOM8740934 por **la placa HOM6897870**

