

Bac compresseur déborde

Contrôles préalables

- Vérifier la bonne adhérence du joint sur la caisse, si léger écart cela créera une entrée d'eau et donc un apport d'humidité.
- Vérifier les bonnes conditions de stockage des aliments, à savoir:
Laisser refroidir les aliments avant de les ranger dans le réfrigérateur,
Couvrir les plats avec un film alimentaire.
Ranger dans des boites les aliments à très fortes teneur en eau.
Déposer les légumes ou fruits dans le bac approprié.
- Assurez vous que la régulation du produit est correcte (prise de température instantanée et/ou relevé de température).

Mise en œuvre

Le fabricant préconise l'ajout d'un adhésif aluminium sous le bac compresseur afin d'optimiser l'évaporation de l'eau dans le bac compresseur.
REFERENCE : **HOM82165901**



Remarque:

La mise en place de l'adhésif sur un produit mal utilisé par le client ou ne réglant pas correctement ne solutionnera pas le débordement.
En cas de doute, effectuer un enregistrement de température sur 3 à 4 jours au préalable.

https://www.youtube.com/watch?v=bvrO140T_sc

La solution assistance