



## FAR LV13C49N20 (S&W)

Une circulation d'eau sur le pourtour du lave-vaisselle est normale, **ceci n'est pas une fuite ou un défaut d'assemblage cuve / socle.**

(visible éventuellement par le client uniquement sur l'arrière du produit)



En cas de "trop plein" dans la cuve, l'eau déborde par les siphons anti-débordements et celle-ci enclenche la sécurité "débordement / fuite" (E4 /

